

町立小学校の学校施設の状況

【各小学校別】 主な工事等執行状況(令和元年度以降)



矢吹小学校



善郷小学校



中畑小学校



三神小学校

令和7年1月8日作成

【各小学校別】 主な工事等執行状況(令和元年度以降)

学校名	事業費計 (R元～R5年度)	主な工事内容(1,000千円以上)
矢吹小学校	14,028	R4 駐車場舗装工事(5,115千円) R5 網戸設置工事(1,293千円)
善郷小学校	281,603	R元 体育館音響設備更新工事(1,870千円) R3 トイレ改修工事(35,967千円) R3 校舎外周復旧工事【災害復旧】(1,628千円) R3 校舎内壁クラック補修工事【災害復旧】(4,785千円) R3 エキスパンションジョイント復旧工事【災害復旧】(1,980千円) R4 体育館屋根改修工事(34,274千円) R4 児童クラブ新築工事(188,100千円) R4 駐車場舗装工事(4,824千円)
中畑小学校	101,311	R2 北校舎屋上防水改修工事(27,646千円) R3 トイレ改修工事(49,408千円) R3 災害復旧工事【災害復旧】(3,850千円) R5 体育館屋根塗装工事(12,826千円)
三神小学校	25,090	R2 体育館修繕工事(地震以外)【災害復旧】(1,067千円) R3 トイレ改修工事(18,608千円) R4 グランド砂敷均し工事(1,210千円)
合 計	422,032	

【各小学校別】 主な工事等執行状況(令和元年度以降)


□矢吹小学校 ■100万円以上:ピンク ■100万円以下;黄色

年度	番号	事業名	事業費 (千円)	工期	事業の概要
元	1	矢吹小学校プールろ過設備 修繕	929	R元.8.8～ R元.8.30	【維持管理】
元	2	矢吹小学校遊具移設工事	162	R元.7.1～ R元.8.30	【維持管理】
2	3	矢吹小学校音楽室エアコン修 繕工事	418	R2.8.26～ R2.9.30	【維持管理】
2	4	矢吹小学校屋上手摺復旧工 事	198	R3.1.7～ R3.1.15	【維持管理】
3	5	矢吹小学校給食調理室災害 復旧工事	770	R3.4.16～ R3.5.7	【災害復旧】
3	6	矢吹小学校無線LAN追加工事	968	R3.10.4～ R3.12.28	【維持管理】
3	7	矢吹小学校噴水修繕工事	374	R3.11.1～ R3.12.24	【災害復旧】
3	8	矢吹小学校漏水修繕工事	264	R3.10.29～ R3.11.12	【災害復旧】
3	9	矢吹小学校地下タンク廃止工 事	416	R3.8.6～ R3.9.29	【維持管理】
3	10	矢吹小学校体育館地震災害 天井復旧工事	308	R4.3.23～ R4.3.31	【維持管理】
3	11	矢吹小学校石階段復旧工事	198	R4.3.25～ R4.3.31	【災害復旧】
3	12	矢吹小学校玄関支柱修繕工 事	297	R4.3.25～ R4.3.31	【災害復旧】
3	13	矢吹小学校給食室床面復旧 工事	308	R4.3.17～ R4.3.24	【災害復旧】
3	14	矢吹小学校給食室災害復旧 工事	440	R4.3.21～ R4.3.31	【災害復旧】
4	15	矢吹小学校駐車場舗装工事	5,115	R5.1.20～ R5.3.31	駐車場舗装 A=987.5㎡
4	16	矢吹小学校水道メーターBOX 交換工事	561	R4.4.15～ R4.6.30	【維持管理】
4	17	矢吹小学校体育館修繕工事	624	R4.7.11～ R4.9.30	【災害復旧】
4	18	矢吹小学校側溝・石階段修繕 工事	281	R4.7.11～ R4.9.30	【災害復旧】
4	19	矢吹小学校体育館水抜栓 取替工事	104	R5.2.13～ R5.3.24	【維持管理】
5	20	矢吹小学校網戸設置工事	1,293	R5.5.2～ R5.8.1	矢吹小学校校舎3階への網戸設置 工事 N=59枚
合 計			14,028		

【各小学校別】 主な工事等執行状況(令和元年度以降)

□善郷小学校 ■100万円以上:ピンク ■100万円以下;黄色

年度	番号	事業名	事業費	工期	事業の概要
元	1	善郷小学校体育館音響設備更新工事	1,870	R2.3.9～ R2.3.31	善郷小学校体育館の音響設備(アンプ、チューナー等)一式の更新
	2	善郷小学校音楽室床修繕	696	R2.7.22～ R2.8.31	【維持管理】
	3	善郷小学校給食室 手洗温水器修繕	798	R2.7.22～ R2.8.31	【維持管理】
	4	善郷小学校漏水復旧工事	660	R3.3.17～ R3.4.30	【災害復旧】
	5	善郷小学校給水用定水位弁 及び電磁弁更新工事	333	R3.2.18～ R3.2.26	【災害復旧】
	6	善郷小学校トイレ改修工事	35,967	R3.7.5～ R3.10.29	善郷小学校校舎・体育館のトイレ洋 式化及び床面乾式化
	7	善郷小学校校舎外周復旧工 事	1,628	R3.4.6～ R3.7.9	側溝、玄関、渡り廊下におけるコンク リート破損個所の復旧【災害復旧】
	8	善郷小学校校舎内壁クラック 補修工事	4,785	R3.4.19～ R3.7.9	内壁クラック箇所 約240mの補修 【災害復旧】
	9	善郷小エキスパンションジョイ ント復旧工事	1,980	R4.3.24～ R4.3.29	校舎増築箇所接合部分のエキスパン ションジョイント復旧工事【災害復旧】
	10	善郷小学校オイル管取替工事	107	R4.2.9～ R4.2.28	【維持管理】
	11	善郷小学校体育館屋根改修 工事	34,274	R4.4.26～ R4.10.31	ガルバリウム鋼板 A=1,037㎡
	12	善郷小児童クラブ新築工事	188,100	R4.9.12～ R5.2.28	建築面積 A=339.73㎡ 床面積 A=627.45㎡
	13	善郷小学校駐車場舗装工事	4,824	R5.3.13～ R5.3.31	駐車場舗装 A=865.9㎡ 区画線 N=23区画
	14	善郷小学校水道メーターBOX 交換工事	451	R4.4.4～ R4.6.30	【維持管理】
	15	善郷小学校プール排水バルブ 交換工事	775	R4.6.13～ R4.6.30	【維持管理】
	16	善郷小学校自転車置場 解体工事	500	R4.7.11～ R4.7.22	【維持管理】
	17	善郷小学校排水桝修繕工事	264	R4.8.10～ R4.9.9	【維持管理】
	18	善郷小学校コンテナ移設工事	110	R4.11.1～ R4.11.11	【維持管理】
	19	善郷小学校教室床・天井改修 工事	638	R5.2.9～ R5.2.24	【維持管理】
	20	善郷小学校車止め・マンホー ル蓋設置工事	440	R5.3.29～ R5.3.31	【維持管理】
	21	善郷小学校西側階段床張替え 修繕	495	R5.5.16～ R5.9.30	【維持管理】
	22	善郷小学校2階廊下床張替え 修繕	269	R5.7.3～ R5.9.30	【維持管理】
	23	善郷小学校ブランコ設置工事	649	R5.7.21～ R5.9.30	【維持管理】
	24	善郷小学校ユリノキ伐採 業務委託	990	R6.1.10～ R6.2.9	【維持管理】
合 計			281,603		

基本情報	施設名称	矢吹小学校					
	所在地	矢吹町中町100番地					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	23,086.31㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	65台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎	1969年	1056.14㎡	3133.91㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	校舎(増築分)	1982年	483.03㎡	1449.09㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	給食室	1974年	184.14㎡	184.14㎡	1階	鉄骨造	
	グラウンド用倉庫	1969年	33.04㎡	33.04㎡	1階	コンクリートブロック	
	可燃物倉庫	1988年	4.41㎡	4.41㎡	1階	コンクリートブロック	
	屋内運動場	1989年	1306.10㎡	1306.10㎡	1階	鉄骨造	
	プール更衣室棟	1991年	75.00㎡	75.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	倉庫	2018年	24.00㎡	24.00㎡	1階	軽量鉄骨造	
	屋外放送室	1964年	3.00㎡	3.00㎡	1階	コンクリートブロック	
	屋外便所	1997年	7.29㎡	7.29㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備(蓄電池を含む)				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	52年	建築物(外壁・漏水等)	改修後概ね良好である。	
	老朽化率	100.0%	設備機器	改修後概ね良好である。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	改修後概ね良好である。	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	5200千円	4100千円	4000千円
		維持修繕費	720千円	1360千円	1460千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成22年度	耐震補強工事		55800千円
平成28年度		大規模改修工事		965000千円	
VI 利用情報					
(開館日数 210日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	46,200人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	220.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和20年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

主な工事等執行状況(令和元年度以降)

■100万円以下

(単位:千円)

年度	番号	事業名	事業費	工期	事業の概要
元	1	矢吹小学校プールろ過設備修繕	929	R元.8.8～ R元.8.30	【維持管理】
元	2	矢吹小学校遊具移設工事	162	R元.7.1～ R元.8.30	【維持管理】
2	3	矢吹小学校音楽室エアコン修繕工事	418	R2.8.26～ R2.9.30	【維持管理】
2	4	矢吹小学校屋上手摺復旧工事	198	R3.1.7～ R3.1.15	【維持管理】
3	5	矢吹小学校給食調理室災害復旧工事	770	R3.4.16～ R3.5.7	【災害復旧】
3	6	矢吹小学校無線LAN追加工事	968	R3.10.4～ R3.12.28	【維持管理】
3	7	矢吹小学校噴水修繕工事	374	R3.11.1～ R3.12.24	【災害復旧】
3	8	矢吹小学校漏水修繕工事	264	R3.10.29～ R3.11.12	【災害復旧】
3	9	矢吹小学校地下タンク廃止工事	416	R3.8.6～ R3.9.29	【維持管理】
3	10	矢吹小学校体育館地震災害天井復旧工事	308	R4.3.23～ R4.3.31	【維持管理】
3	11	矢吹小学校石階段復旧工事	198	R4.3.25～ R4.3.31	【災害復旧】
3	12	矢吹小学校玄関支柱修繕工事	297	R4.3.25～ R4.3.31	【災害復旧】
3	13	矢吹小学校給食室床面復旧工事	308	R4.3.17～ R4.3.24	【災害復旧】
3	14	矢吹小学校給食室災害復旧工事	440	R4.3.21～ R4.3.31	【災害復旧】
4	15	矢吹小学校水道メーターBOX交換工事	561	R4.4.15～ R4.6.30	【維持管理】
4	16	矢吹小学校体育館修繕工事	624	R4.7.11～ R4.9.30	【災害復旧】
4	17	矢吹小学校側溝・石階段修繕工事	281	R4.7.11～ R4.9.30	【災害復旧】
4	18	矢吹小学校体育館水抜栓取替工事	104	R5.2.13～ R5.3.24	【維持管理】
合 計			7,620		

基本情報	施設名称	善郷小学校					
	所在地	矢吹町小松384番地2					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	18,448.55㎡	所有区分	一部借地	駐車可能台数	100台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎	1981年	952.93㎡	2860.55㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	校舎(増築分)	1982年	512.61㎡	1545.86㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	給食室	1981年	149.88㎡	149.88㎡	1階	鉄骨造	
	屋内運動場	1981年	988.44㎡	988.44㎡	1階	鉄骨造	
	体育用具庫	1984年	25.92㎡	25.92㎡	1階	コンクリートブロック	
	プール機械室・便所	1984年	60.00㎡	60.00㎡	1階	コンクリートブロック	
	プール更衣室	1984年	37.50㎡	37.50㎡	1階	コンクリートブロック	
	プレハブ倉庫	1984年	48.60㎡	48.60㎡	1階	鉄骨造	
	ボイラー室	1999年	4.60㎡	4.60㎡	1階	コンクリートブロック	
	屋外便所	1998年	9.93㎡	9.93㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
	出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
	多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	40年	建築物(外壁・漏水等)	外壁にひび割れがあり、漏水が見られる。	
	老朽化率	80.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	8100千円	8300千円	9300千円
		維持修繕費	1700千円	1070千円	1280千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成21年度	体育館耐震補強工事		8700千円
令和3年度		トイレ洋式改修工事		36000千円	
VI 利用情報 (開館日数 210日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	98,700人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	470.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和10年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

主な工事等執行状況(令和元年度以降)

■100万円以下

(単位:千円)

年度	番号	事業名	事業費	工期	事業の概要
2	1	善郷小学校音楽室床修繕	696	R2.7.22～ R2.8.31	【維持管理】
2	2	善郷小学校給食室 手洗温水器修繕	798	R2.7.22～ R2.8.31	【維持管理】
2	3	善郷小学校漏水復旧工事	660	R3.3.17～ R3.4.30	【災害復旧】
2	4	善郷小学校給水用定水位弁 及び電磁弁更新工事	333	R3.2.18～ R3.2.26	【災害復旧】
3	5	善郷小学校オイル管取替工事	107	R4.2.9～ R4.2.28	【維持管理】
4	6	善郷小学校水道メーターBOX 交換工事	451	R4.4.4～ R4.6.30	【維持管理】
4	7	善郷小学校プール排水バルブ 交換工事	775	R4.6.13～ R4.6.30	【維持管理】
4	8	善郷小学校自転車置場 解体工事	500	R4.7.11～ R4.7.22	【維持管理】
4	9	善郷小学校排水柵修繕工事	264	R4.8.10～ R4.9.9	【維持管理】
4	10	善郷小学校コンテナ移設工事	110	R4.11.1～ R4.11.11	【維持管理】
4	11	善郷小学校教室床・天井改修 工事	638	R5.2.9～ R5.2.24	【維持管理】
4	12	善郷小学校車止め・マンホー ル蓋設置工事	440	R5.3.29～ R5.3.31	【維持管理】
5	13	善郷小学校西側階段床張替え 修繕	495	R5.5.16～ R5.9.30	【維持管理】
5	14	善郷小学校2階廊下床張替え 修繕	269	R5.7.3～ R5.9.30	【維持管理】
5	15	善郷小学校ブランコ設置工事	649	R5.7.21～ R5.9.30	【維持管理】
5	16	善郷小学校ユリノキ伐採 業務委託	990	R6.1.10～ R6.2.9	【維持管理】
合 計			8,175		

基本情報	施設名称	中畑小学校						
	所在地	矢吹町中畑329番地						
	分類	学校教育系施設						
	用途	学校						
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例						
	管理方式	公設公営						
	所管課	教育振興課						
	I 土地情報							
	敷地面積	18,735.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	30台		
	II 建物情報							
		建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
		校舎	1972年	620.19㎡	2059.17㎡	3階	鉄筋コンクリート	
		校舎(増築分)	1984年	860.16㎡	1449.80㎡	2階	鉄筋コンクリート	
		ボイラー室	1972年	18.00㎡	18.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
		給食室	1975年	106.19㎡	106.19㎡	1階	鉄骨造	
	プール用機械室倉庫	2000年	32.00㎡	32.00㎡	1階	鉄筋コンクリート		
	プール用更衣室便所	2000年	48.00㎡	48.00㎡	1階	鉄筋コンクリート		
	倉庫	2014年	32.40㎡	32.40㎡	1階	鉄骨造		
	機械室	1984年	10.00㎡	10.00㎡	1階	コンクリートブロック		
	ポンプ室	不明	6.00㎡	6.00㎡	1階	コンクリートブロック		
	屋内運動場	1990年	1114.00㎡	1114.00㎡	1階	鉄骨造		
	便所	1997年	6.25㎡	6.25㎡	1階	木造		
	小鳥小屋							
III バリアフリー、環境対応								
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有			
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	49年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	98.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	4100千円	3800千円	4000千円
		維持修繕費	660千円	1870千円	3460千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成5年度	大規模改造工事		43500千円
平成22年度		耐震補強工事		30400千円	
VI 利用情報 (開館日数 210日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	35,700人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	170.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和7年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	三神小学校					
	所在地	矢吹町神田西130番地2					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	28,001.25㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	30台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎	1987年	1760.90㎡	2675.10㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	屋内運動場	2002年	961.00㎡	961.00㎡	1階	鉄骨造	
	グラウンド用物置	1963年	19.83㎡	19.83㎡	1階	コンクリートブロック	
	プール用機械室倉庫	1999年	32.00㎡	32.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	プール用更衣室・便所	1999年	44.00㎡	44.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	部分的な外壁にひび割れがあり、防水シートに摩耗が見られる。	
	老朽化率	68.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	4500千円	4400千円	4100千円
		維持修繕費	870千円	880千円	1990千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成23年度	空調設備整備工事		39400千円
	令和3年度	トイレ洋式改修工事		18600千円	
VI 利用情報				(開館日数 210 日) ※令和2年度	
年間利用日数	210日	年間延利用者数	27,300人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	130.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和36年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

主な工事等執行状況(令和元年度以降)

■100万円以上

(単位:千円)

年度	番号	事業名	事業費	工期	事業の概要
2	1	三神小学校体育館修繕工事 (地震被害)	1,067	R3.3.3～ R3.3.19	福島県沖地震で被災した体育館内 壁の修繕工事【災害復旧】
3	2	三神小学校トイレ改修工事	18,608	R3.7.5～ R3.10.31	三神小学校校舎・体育館のトイレ洋 式化及び床面乾式化
4	3	三神小学校グラウンド砂敷均し 工事	1,210	R5.3.20～ R5.3.31	砂敷均し A=2018.4㎡
合 計			20,885		

R元年度からR5年度 小中学校、幼稚園 工事執行状況

年度	番号	事業名	事業費 (千円)	工期	業者名	事業の概要	
元 100万 以上	1	小学校トイレ改修工事	17,082	R元.7.31～R2.2.14	榊平成工業	善郷・中畑・三神小学校のトイレ洋便器化及び床乾式化工事	
	2	小中学校空調設備設置工事	9,180	R元.7.29～R元.9.30	榊浅川電設	矢吹・中畑小学校・矢吹中学校への空調設置工事 計8台	
	3	矢吹中学校臨時駐車場舗装工事	6,038	R元.8.5～R元.8.31	榊長尾工業	駐車場舗装1,439㎡、駐車区画線引き604㎡	
	4	各幼稚園防犯カメラ設置工事	1,296	R元.9.12～R元.9.30	AISOK(福島株)	矢吹・中央・中畑・三神幼稚園への防犯カメラ追加設置工事 各園1台	
	5	善郷小学校体育館音響設備更新工事	1,870	R2.3.9～R2.3.31	榊浅川電設	善郷小学校体育館の音響設備(アンプ、チューナー等)一式の更新	
	元 100万 以下	1	矢吹小学校プールろ過設備修繕	929	R元.8.8～R元.8.30	榊プロックス	(維持管理)
		2	矢吹小学校遊具移設工事	162	R元.7.1～R元.8.30	榊平成工業	(維持管理)
		3	小中学校給食エアコン電源工事	427	R元.10.1～R元.10.5	榊伊藤電設工業	(維持管理)
		4	中畑小学校修繕工事	847	R2.1.20～R2.3.27	三柏工業株	(維持管理)
	2 100万 以上	1	校内LAN整備工事(善郷小・中畑小・矢吹中)	34,100	R3.1.15～R3.3.31	榊浅川電設	善郷小・中畑小・矢吹中の校内LAN整備工事
		2	中畑小学校北校舎屋上防水改修工事	27,646	R2.9.14～R2.12.25	三柏工業株	中畑小学校北校舎屋上防水工事
3		三神小学校体育館修繕工事(地震被害)	1,067	R3.3.3～R3.3.19	南村上務店	福島県沖地震で被災した体育館内壁の修繕工事【災害復旧】	
1		善郷小学校音楽室床修繕	696	R2.7.22～R2.8.31	INTERIOR ASAI	(維持管理)	
2		三神小学校縦断修繕	535	R2.7.22～R2.8.31	INTERIOR ASAI	(維持管理)	
3		善郷小学校給食室手洗温水器修繕	798	R2.7.22～R2.8.31	榊中西製作所	(維持管理)	
4		矢吹小学校音楽室エアコン修繕工事	418	R2.8.26～R2.9.30	榊浦島通信	(維持管理)	
5		三神小屋内運動場トイレポンプ槽内汚水ポンプ修	385	R2.10.22～R2.11.13	榊平成工業	(維持管理)	
6		三神小学校教室床修繕工事	154	R2.10.1～R2.11.6	榊田谷建業	(維持管理)	
7		矢吹小学校屋上手置復旧工事	198	R3.1.7～R3.1.15	榊平成工業	(維持管理)	
8		中畑小学校北校舎西階段3階内装修繕	880	R3.2.16～R3.3.31	三柏工業株	(維持管理)	
9		中畑小学校高置水槽修繕	985	R3.2.16～R3.3.31	榊ミツワ	(維持管理)	
3 100万 以上	10	善郷小学校漏水復旧工事	660	R3.3.17～R3.4.30	伸和建設株	【災害復旧】	
	11	善郷小学校給水用定水位弁及び電磁弁更新工事	333	R3.2.18～R3.2.26	榊ミツワ	【災害復旧】	
	12	小中学校光回線工事	175	R3.3.15～R3.3.22	東日本電信電話	(維持管理)	
	1	小中学校網戸設置工事	1,900	R3.7.27～R3.9.22	榊川硝子店	22教室へ68枚の網戸設置	
	2	矢吹中学校防犯カメラ設置工事	1,815	R4.3.24～R4.3.29	AISOK(福島株)	防犯カメラ4台及び関連機器の新設	
	3	善郷小学校トイレ改修工事	35,967	R3.7.5～R3.10.29	伸和建設株	善郷小学校校舎・体育館のトイレ洋式化及び床面乾式化	
	4	中畑小学校トイレ改修工事	49,408	R3.7.5～R3.10.30	三柏工業株	中畑小学校校舎・体育館のトイレ洋式化及び床面乾式化	
	5	三神小学校トイレ改修工事	18,608	R3.7.5～R3.10.31	榊平成工業	三神小学校校舎・体育館のトイレ洋式化及び床面乾式化	
	6	善郷小学校校舎外周復旧工事	1,628	R3.4.6～R3.7.9	伸和建設株	側溝、玄関、渡り廊下におけるコンクリート破損箇所の復旧【災害復旧】	
	7	善郷小学校校舎内壁クラック補修工事	4,785	R3.4.19～R3.7.9	伸和建設株	内壁クラック箇所 約240mの補修【災害復旧】	
	8	校内LAN整備工事(矢吹小・三神小)	10,700	R3.1.15～R3.5.31	榊浦島通信	矢吹小及び三神小の高速LAN整備工事	
	9	中畑小学校災害復旧工事	3,850	R3.9.22～R3.10.31	高田工業株	給食室と体育館の復旧工事【災害復旧】	
3 100万 以下	10	矢吹中学校体育館屋外汚水管修繕工事	1,031	R3.3.24～R3.4.14	高田工業株	汚水及び雨水の12組、塩ビ配管約50mの復旧【災害復旧】	
	11	中学校臨時駐車場災害復旧工事	1,859	R4.3.15～R4.3.31	榊長尾鉱業	破損したアスファルトの再舗装【災害復旧】	
	12	善郷小工キスバンジョイント復旧工事	1,980	R4.3.24～R4.3.29	伸和建設株	校舎増築箇所接合部分のエクステンションジョイント復旧工事【災害復旧】	
	1	三神小学校屋外汚水管修繕工事	660	R3.4.12～R3.5.31	榊平成工業	【災害復旧】	
	2	矢吹小学校給食調理室災害復旧工事	770	R3.4.16～R3.5.7	太田工業株	【災害復旧】	
	3	三神小学校屋根修繕工事	561	R3.8.20～R3.9.20	榊田谷建業	(維持管理)	
	4	中畑小学校側溝修繕工事	335	R3.10.1～R3.11.30	榊田谷建業	(維持管理)	
	5	矢吹小学校無線LAN追加工事	968	R3.10.4～R3.12.28	榊浦島通信	(維持管理)	
	6	中畑小学校無線LAN追加工事	775	R3.10.12～R4.3.31	榊浅川電設	(維持管理)	
	7	中畑小学校多目的ホール照明器具取替	222	R3.11.1～R3.12.28	榊浅川電設	(維持管理)	
	8	矢吹小学校プール洗眼場修繕工事	374	R3.11.1～R3.12.24	太田工業株	【災害復旧】	
	9	三神小学校プール洗眼場修繕工事	336	R3.10.29～R3.11.19	榊田谷建業	【災害復旧】	
10	矢吹小学校漏水修繕工事	264	R3.10.29～R3.11.12	太田工業株	【災害復旧】		
11	矢吹小学校地下タンク廃止工事	416	R3.8.6～R3.9.29	榊ミツワ	(維持管理)		
12	中畑小学校多目的スペース床修繕	638	R4.1.4～R4.3.31	INTERIOR ASAI	(維持管理)		
13	善郷小学校オイル返油管盛替工事	107	R4.2.9～R4.2.28	榊ミツワ	(維持管理)		
14	三神小学校夜間照明不点灯修繕	708	R4.3.24～R4.3.31	榊浅川電設	(維持管理)		
15	中畑小学校夜間照明不点灯修繕工事	498	R4.3.23～R4.3.31	榊浅川電設	(維持管理)		
16	矢吹小学校体育館地震災害天井復旧工事	308	R4.3.23～R4.3.31	榊平成工業	(維持管理)		
17	矢吹小学校石階段復旧工事	198	R4.3.25～R4.3.31	太田工業株	【災害復旧】		
18	矢吹小学校玄関支柱修繕工事	297	R4.3.25～R4.3.31	太田工業株	【災害復旧】		
19	矢吹小学校給食室床面復旧工事	308	R4.3.17～R4.3.24	太田工業株	【災害復旧】		
20	矢吹小学校給食室災害復旧工事	440	R4.3.21～R4.3.31	太田工業株	【災害復旧】		

R元年度からR5年度 小中学校、幼稚園 工事執行状況

年度	番号	事業名	事業費 (千円)	工期	業者名	事業の概要
4 100万 以上	1	善郷小学校体育館屋根改修工事	34,274	R4.4.26～R4.10.31	伸和建設㈱	ガルバリウム鋼板 A=1,037㎡
	2	矢吹中学校網戸設置工事	1,415	R4.6.7～R4.8.4	瀬川硝子店	教室網戸 N=52枚設置
	3	矢吹中学校災害復旧工事	6,545	R4.12.26～R5.3.31	高田工業㈱	エキスハンジョイント災害復旧【災害復旧】
	4	善郷小児童クラブ新築工事	188,100	R4.9.12～R5.2.28	大和リース・鈴木建設面積 A=339.73㎡ 床面積 A=627.45㎡	
	5	矢吹小学校駐車場舗装工事	5,115	R5.1.20～R5.3.31	太田工業㈱	駐車場舗装 A=987.5㎡
	6	善郷小学校駐車場舗装工事	4,824	R5.3.13～R5.3.31	太田工業㈱	駐車場舗装 A=865.9㎡ 区画線 N=23区画
	7	三神小学校グラウンド砂敷均し工事	1,210	R5.3.20～R5.3.31	太田工業㈱	砂敷均し A=2018.4㎡
	1	善郷小学校水道メーターBOX交換工事	451	R4.4.4～R4.6.30	榊平成工業	【維持管理】
	2	矢吹小学校水道メーターBOX交換工事	561	R4.4.15～R4.6.30	榊平成工業	【維持管理】
	3	善郷小学校プール排水バルブ交換工事	775	R4.6.13～R4.6.30	伊勢野商店	【維持管理】
	4	三神小学校修繕工事	638	R4.7.1～R4.9.30	榊田谷建業	【維持管理】
	5	中畑小学校体育館修繕工事	339	R4.7.1～R4.9.30	太田工業㈱	【災害復旧】
	6	矢吹小学校体育館修繕工事	624	R4.7.11～R4.9.30	太田工業㈱	【災害復旧】
	7	矢吹小学校側溝・石階段修繕工事	281	R4.7.11～R4.9.30	太田工業㈱	【災害復旧】
4 100万 以下	8	善郷小学校自転車置場解体工事	500	R4.7.11～R4.7.22	南村上工務店	【維持管理】
	9	善郷小学校排水柵修繕工事	264	R4.8.10～R4.9.9	伸和建設㈱	【維持管理】
	10	中畑小学校給食室災害復旧工事	352	R4.8.1～R4.9.30	太田工業㈱	【災害復旧】
	11	善郷小学校コンテナ移設工事	110	R4.11.1～R4.11.11	伸和建設㈱	【維持管理】
	12	善郷小学校教室床・天井改修工事	638	R5.2.9～R5.2.24	伸和建設㈱	【維持管理】
	13	矢吹小学校体育館水栓取替工事	104	R5.2.13～R5.3.24	伊勢野商店	【維持管理】
	14	善郷小学校車止め・マンホール蓋設置工事	440	R5.3.29～R5.3.31	太田工業㈱	【維持管理】
	1	中畑小学校体育館屋根塗装工事	12,826	R5.4.10～R5.10.31	高田工業㈱	中畑小学校体育館屋根塗装 A=1527.5㎡
	2	矢吹中学校給食棟エレベーターレール修繕工事	1,221	R5.5.1～R5.12.27	三菱電機ビルゾー	矢吹中学校給食棟エレベーターの變形したガイドレール取替
	3	矢吹中学校網戸設置工事	1,293	R5.5.2～R5.8.1	硝子サツンあさ川	矢吹中学校校舎3階への網戸設置工事 N=59枚
	4	矢吹幼稚園トイレ改修工事	1,639	R5.7.18～R5.9.29	南安田住建	和式トイレから洋式トイレへの改修 大人用2基・子供用4基
	5	矢吹中学校屋内運動場照明LED化工事	26,950	R5.8.15～R6.2.29	榊浅川電設	矢吹中学校体育館アリーナ照明及び部屋等のLED化 高天井ライト40基、他130基
	6	文京町1号側線舗装工事(中学校臨時駐車場入口)	1,133	R5.7.31～R5.8.24	太田工業㈱	文京町1号側線の舗装工事 A=183.7㎡
	7	矢吹中学校テニスコート南側法面改修工事	1,760	R5.9.27～R5.11.30	榊ヨシダ建設	矢吹中学校南側法面への張芝及び防草シート設置 A=330.0㎡
1	善郷小学校西側階段床張替え修繕	495	R5.5.16～R5.9.30	榊田谷建業	【維持管理】	
2	善郷小学校2階廊下床張替え修繕	269	R5.7.9～R5.9.30	榊田谷建業	【維持管理】	
3	中畑小学校コンピューター室床張替工事	806	R5.6.22～R5.9.31	INTERIOR ASAI	【維持管理】	
4	善郷小学校ブランコ設置工事	649	R5.7.21～R5.9.30	タカ才㈱	【維持管理】	
5	中畑小学校フェンス改修工事	693	R5.7.10～R5.9.30	太田工業㈱	【維持管理】	
6	三神小学校WiFi環境整備配線作業	228	R5.7.12～R5.8.31	三英堂事務機㈱	【維持管理】	
7	矢吹町立中畑小学校カメラ設置工事	211	R5.7.25～R5.8.1	AISOK福島㈱	【維持管理】	
8	善郷小学校ユキ伐採業務委託	990	R6.1.10～R6.2.9	佃佐久間造園	【維持管理】	

548,298